

УТВЕРЖДАЮ:
Директор

МКОУ "ООШ им. И. Радченко

с. Ново-Полтавского"

Л.В. Маташкова

«30» августа 2018 г.



**Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 2**

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Структурное подразделение дошкольного образования Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа им. И. Радченко с. Ново-Полтавского» Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской республики

1.2. Адрес объекта КБР, Прохладненский район, с. Ново-Полтавское ул. Третьякова, 123

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 412 кв.м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, **нет**); _____ кв.м

1.4. Год постройки здания 1965 г, последнего капитального ремонта - **2015**г.
капитальный ремонт здания.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016г. -

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа им. И. Радченко с. Ново-Полтавского» Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской республики – МКОУ «ООШ им. И. Радченко с. Ново-Полтавского»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) КБР, Прохладненский район, с. Ново-Полтавское ул. Третьякова, 121

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) МКУ «Управление образования местной администрации Прохладненского муниципального района КБР».

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты : г. Прохладный, ул. Гагарина 37

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги (назначение и выплата социальных выплат, компенсаций и пособий, социальная адаптация и психологическая поддержка, трудоустройство и охрана трудовых отношений и др.).

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) **на объекте**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) **дети (2 – 7 лет)**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **нет**

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество), вместимость, пропускная способность: **60/80 чел.**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **Нет**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) **пассажирский транспорт маршрут «г.Прохладный - с.Ново-Полтавское», с интервалом движения 45 минут**, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **130** м

3.2.2 время движения (пешком) **4-5** мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**да**, нет),

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые**; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, **визуальная**; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, **нет** (описать)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет** (описать)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов (форма обслуживания)* с учетом СП35-101-2001

	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	«ВНД»
2	в том числе инвалиды: передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон (**Территория, прилегающая к зданию (участок)**)

Вход (входы) в здание

№№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В - доступно частично всем
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В - доступно частично всем
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути	ДЧ-И- доступно частично

	эвакуации)	избирательно,
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И- доступно частично избирательно,
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И- доступно частично избирательно,
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ- доступно условно,
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ- доступно условно,

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ДУ–доступно условно, требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий)
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (капитальный)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт (капитальный)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт (капитальный)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (капитальный)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт (капитальный)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт (текущий)
8	Все зоны и участки	Ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ – в рамках исполнения Постановления Правительства РФ от 01.12.15г. № 1297 «Об утверждении государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011 – 2020 г.г.» (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование Министерства образования, науки по делам молодежи Кабардино-Балкарской республики

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
Прилагается - нет

4.5. Информация размещена на Карте доступности субъекта

Российской Федерации дата _____ нет _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «29» марта 2016г.,
2. Акта обследования объекта: № акта _____ от «29» марта 2016г.
3. Решения Комиссии _____ от « » 2016г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

МКОУ "ООШ им. И. Радченко

с. Ново-Полтавского"

Л.В. Маташкова _____

« ____ » _____ 20 __ г.

**Анкета
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности оси
№ 2**

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта _ Структурное подразделение дошкольного образования Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа им. И. Радченко с. Ново-Полтавского» Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской республики

1.2. Адрес объекта КБР, Прохладненский район, с. Ново-Полтавское ул. Третьякова, 123

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание _____ 2 _____ этажей, _____ 412 _____ кв.м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ кв.м

1.4. Год постройки здания _____ 1965 _____, последнего капитального ремонта - 2015г. капитальный ремонт здания.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016г. - ____, капитального - нет

1.6 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа им. И. Радченко с. Ново-Полтавского» Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской республики – МКОУ «ООШ им. И. Радченко с. Ново-Полтавского»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) _ КБР, Прохладненский район, с. Ново-Полтавское ул. Третьякова, 121

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) МКУ «Управление образования местной администрации Прохладненского муниципального района КБР».

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты : г. Прохладный, ул. Гагарина 37

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги (назначение и выплата социальных выплат, компенсаций и пособий, социальная адаптация и психологическая поддержка, трудоустройство и охрана трудовых отношений и др.).

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети (2 – 7 лет)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество), вместимость, пропускная способность: 60/80 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) Нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) пассажирский транспорт маршрут «г.Прохладный - с.Ново-Полтавское» с интервалом движения 45 минут

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 130 м

3.2.2 время движения (пешком) 4-5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (описать)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов (форма обслуживания)* с учетом СП35-101-2001

	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
2	в том числе инвалиды: передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон (Территория, прилегающая к зданию (участок))

Вход (входы) в здание

№№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<u>ДЧ-В - доступно частично</u> <u>всем</u>
2	Вход (входы) в здание	<u>ДЧ-В - доступно частично</u> <u>всем</u>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути	ДУ- доступно условно,

	эвакуации)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ- доступно условно,
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ- доступно условно,
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ- доступно условно,
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ- доступно условно,

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ДУ–доступно условно, требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий)
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (текущий)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт (текущий)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт (текущий)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (текущий)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт (текущий)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт (текущий)
8	Все зоны и участки	Ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано _____

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи

уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

МКОУ "ООШ им. И. Радченко

с. Ново-Полтавского"

Л.В. Маташкова _____

«___» _____ 20__ г.

**Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности ОСИ
№ 2**

Прохладненский район, Кабардино-Балкарская республика

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Структурное подразделение дошкольного образования Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа им. И. Радченко с. Ново-Полтавского» Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской республики

1.2. Адрес объекта КБР, Прохладненский район, с. Ново-Полтавское ул. Третьякова, 123

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 412 кв.м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, **нет**); _____ кв.м

1.4. Год постройки здания 1965, последнего капитального ремонта – **2015** г.
капитальный ремонт здания .

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016г. - __, капитальный - нет

1.6 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа им. И. Радченко с. Ново-Полтавского» Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской республики – МКОУ «ООШ им. И. Радченко с. Ново-Полтавского»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) КБР, Прохладненский район, с. Ново-Полтавское ул. Третьякова, 121

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) МКУ «Управление образования местной администрации Прохладненского муниципального района КБР».

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты :г. Прохладный, ул. Гагарина 37

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) - образование

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги (назначение и выплата социальных выплат, компенсаций и пособий, социальная адаптация и психологическая поддержка, трудоустройство и охрана трудовых отношений и др.).

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети (2 – 7 лет)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество), вместимость, пропускная способность: 60/80 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) Нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) пассажирский транспорт маршрут «г.Прохладный - с.Ново-Полтавское» с интервалом движения 45 минут

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 130 м

3.2.2 время движения (пешком) 4-5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (описать)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов (форма обслуживания)* с учетом СП35-101-2001

	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	ВДН – временно недоступно
2	в том числе инвалиды: передвигающиеся на креслах-колясках	ВДН – временно недоступно
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВДН – временно недоступно
4	с нарушениями зрения	ВДН – временно недоступно
5	с нарушениями слуха	ВДН – временно недоступно
6	с нарушениями умственного развития	ВДН – временно недоступно

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			№ на плане	№ на фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В – <u>доступно частично всем</u>		№1
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В- <u>доступно частично всем</u>		№2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И- <u>доступно частично избирательно</u>		№3

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И-доступно частично избирательно		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И-доступно частично избирательно		№4
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ – доступно условно		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ – доступно условно		

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

ДЧ – И – доступно частично избирательно

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий)
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (капитальный)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт (капитальный)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт (капитальный)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (капитальный)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт (капитальный)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт (текущий)
8.	<u>Все зоны и участки</u>	Ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ **по мере поступления финансовых средств** в рамках исполнения Постановления Правительства РФ от 01.12.15г. № 1297 «Об утверждении государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011 – 2020г.г.»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **создание условий доступности, безопасности, комфортности и информативности для всех категорий инвалидов.**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):Согласование Министерства образования, науки и по делам молодежи КБР.

4.4.1. согласование на Комиссии **создана Распоряжением Главы администрации Прохладненского муниципального района № 148 от 02.10.2015 года**

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и

строительства, архитектуры, охраны памятников, другое -
указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

Председатель _____ А.Г. Лутов

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности
объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности

субъекта Российской Федерации _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на _____ 1 _____ л.

2. Входа (входов) в здание на _____ 1 _____ л.

3. Путей движения в здании на _____ 1 _____ л.

4. Зоны целевого назначения объекта на _____ 1 _____ л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на _____ л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на _____ 1 _____ л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы (председатель комиссии):

Заместитель главы местной администрации – начальник МКУ «Управление культуры, социальной
политики и спорта» Прохладненского муниципального района

_____ А.Г. Лутов

Заместитель председателя рабочей группы – Директор ГКУ «Центра труда, занятости и
социальной политики и спорта» Прохладного и Прохладненского

_____ О.Г. Лобойко

Члены рабочей группы:

должность	Ф.И.О.	подпись
И.о. заместителя главы местной администрации по вопросам жизнеобеспечения безопасности отдела промышленности, строительства, транспорта, связи, энергетики, ЖКХ	Махонин Д.А.	
Начальник МКУ «Управление образования Прохладненского муниципального района	Лутова Т.А.	
Врио главного врача ГБУЗ ЦРБ г.о. Прохладного и Прохладненского муниципального района	Ан В.В.	

Главный специалист по социальной политике	Яценко Л.А.	

Директор МКОУ "ООШ им. И. Радченко с. Ново-Полтавского" _____ Л.В. Маташкова

Главный бухгалтер _____ А.В. Чернышова

Председатель профкома _____ Н.В. Михайлова

Старший воспитатель СПДО _____ Т.А. Астахова

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «29» 03 2016 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка).

Наименование объекта, адрес: **Структурное подразделение дошкольного образования Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа им. И. Радченко с. Ново-Полтавского» Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской республики**

361017, КБР, Прохладненский район, с. Ново-Полтавское ул. Третьякова, 123

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть			Отсутствуют опознавательные тактильные барьеры и звуковые сигналы	Все	Установка информационных знаков	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть			Частичное разрушение асфальтового покрытия. Отсутствуют направляющие поручни, опознавательные тактильные барьеры и звуковые сигналы	Все	Проведение работ по асфальтированию пути движения на территории. Приобретение направляющих поручней, опознавательных тактильных барьеров и звуковых сигналов	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	Есть						
1.4	Пандус (наружный)	Нет						
1.5	Автостоянка и парковка	Нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку и т.д.	Нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию	ДЧ-В		№1	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **территория, прилегающая к зданию частично адаптирована для посещения МГН, требуется проведение капитального и текущего ремонта.**

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

1. Территории, прилегающей к зданию (участка).

Наименование объекта, адрес Структурное подразделение дошкольного образования Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа им. И. Радченко с. Ново-Полтавского» Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской республики

361017, КБР, Прохладненский район, с. Ново-Полтавское ул. Третьякова 123

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть			Отсутствие предупредительной тактильной полосы шириной 0,3-0,5 м., поручней и антискользящего покрытия	Все	Проведение работ по обустройству	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	Нет			Отсутствие поручней	К,О	Проведение работ по обустройству	Текущий ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Отсутствие антискользящего покрытия	К,О	Проведение работ по обустройству	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	Есть			Замечаний нет			
2.5	Тамбур	нет			Не выявлены	все		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ на фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-В		№2	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно частично всем требуется проведение текущего ремонта

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 от « 29 » 03 20 16 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Наименование объекта, адрес Структурное подразделение дошкольного образования Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа им. И. Радченко с. Ново-Полтавского» Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской республики

361017, КБР, Прохладненский район, с. Ново-Полтавское ул. Третьякова 123

№ п\п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть			Отсутствует информационная поддержка МГН, контрастная разметка пола, рельефная (тактильная) полоса	С,Г	Обеспечение информационной поддержки, нанесение контрастной разметки пола, тактильных полос	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Отсутствие пандусов	О,К	Технические решения невозможны	-
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет			Технические решения невозможны	О,К	Технические решения невозможны	Организация альтернативной формы обслуживания
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет						
3.5	Дверь	Есть			Замечаний нет			
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть			Отсутствие пандусов		Технические решения невозможны	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ на фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И		№3	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно частично избирательно

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Наименование объекта, адрес: **Структурное подразделение дошкольного образования Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа им. И. Радченко с. Ново-Полтавского» Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской республики**

361017, КБР, Прохладненский район, с. Ново-Полтавское ул. Третьякова 123

№ п\п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть			Отсутствие специализированных устройств, приспособлений, мебели, специалистов сурдологов, логопедов и др.	Все	Обустройство кабинетов спец.оборудованием, Подготовка спец-в для обслуживания МГН	Текущий ремонт Подготовка спец-в для обслуживания МГН
4.2	Зальная форма обслуживания	Нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	Нет			Отсутствие специализированных устройств и приборов	Все	Обустройство мест обслуживания	Приобретение спец.устройств, приборов

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ на фото	
Зоны целевого назначения	ДЧ-И		-	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно условно для посещения МГН, требуется обустройство кабинетов спец.оборудованием, подготовка спец-в для обслуживания МГН_

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 от « 29 » 03 2016 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Наименование объекта, адрес: **Структурное подразделение дошкольного образования Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа им. И. Радченко с. Ново-Полтавского» Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской республики**

361017, КБР, Прохладненский район, с. Ново-Полтавское, ул. Третьякова, 123

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть			Отсутствуют специальные приспособления и поручни	Все	Установка поручней	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	Нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	Нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ на фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И		№4	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **доступно частично избирательно, требуется проведение текущего ремонта и реконструкции**

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 от «29» 08 2016 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Наименование объекта, адрес: **Структурное подразделение дошкольного образования Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа им. И. Радченко с. Ново-Полтавского» Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской республики**

361017, КБР, Прохладненский район, с. Ново-Полтавское, ул. Третьякова, 123

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет			Отсутствие световых сигналов, сигнальных карточек	С	Доступность информации, оборудования	Приобретение сигнальных карточек и световых сигналов
6.2	Акустические средства	Нет			Отсутствие акустических средств	Г	Доступность информации, оборудования	Приобретение акустических средств
6.3	Тактильные средства	Нет			Отсутствие тактильных средств	С,Г	Доступность информации, оборудования	Приобретение тактильных и вибрационных сигналов
	Общие требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ на фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И		-	Организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: системы информации на объекте- доступны частично избирательно, требуется организация альтернативной формы обслуживания.